Lucía Ferreira
Técnica Prevencionista · Reg. MTSS 0000
099 000 000 · lucia@ejemplo.uy

Informe de visita

23/11/2026 · N.º 587XC

Empresa
Constructora del Litoral

Lugar
Obra Residencial Bulevar, Paysandú

Responsable que acompañó
Ing. Martín Silva

Trabajadores
8


RESUMEN

Se revisaron 14 puntos de la lista "Obra de construcción (Decreto 125/014)": 12 cumplen, 1 no cumplen y 1 no corresponden. Observaciones registradas: 1: 1 de riesgo alto, 0 de riesgo medio y 0 de riesgo bajo.

LISTA DE CONTROL

Servicio de Seguridad e Higiene designado para la obra (Dec. 125/014, art. 393)	Cumple
Plan de Seguridad e Higiene en obra, con constancia en el Libro de Obra (arts. 400 y 401)	Cumple
Libro de Obra foliado, sellado y al día (arts. 410 a 419)	Cumple
Bordes, huecos y aberturas con baranda o protección	Cumple
Andamios bien armados, con plataformas completas y rodapié	No cumple
Uso de casco, calzado de seguridad y arnés donde corresponde (arts. 359 a 365)	Cumple
Excavaciones protegidas (talud o entibado) y señalizadas	Cumple
Instalación eléctrica provisoria con tableros cerrados y disyuntor	Cumple
Permisos de trabajo para tareas críticas (altura, en caliente) (arts. 261 a 272)	No corresponde
Capacitaciones registradas y firmadas por los trabajadores (art. 4.5)	Cumple
Orden y limpieza, circulación libre	Cumple
Servicios higiénicos, vestuario y comedor en condiciones	Cumple
Extintores con carga vigente y señalizados	Cumple
Botiquín de primeros auxilios completo	Cumple

OBSERVACIONES Y MEDIDAS



RIESGO ALTO Observación 1

Punto de control: Andamios bien armados, con plataformas completas y rodapié

Plataforma del andamio de fachada sin rodapié en el lado norte

Medida: Colocar rodapié y revisar anclajes antes de seguir

Responsable: Capataz de obra

Plazo: 26/11/2026

PENDIENTES DE VISITAS ANTERIORES

- Tablero provisorio con tapa rota (visita del 02/11/2026). Medida: Sustituir tapa y verificar disyuntor. Plazo: 26/11/2026.
- Acopio de materiales en circulación del subsuelo (visita del 02/11/2026). Medida: Despejar y marcar zona de acopio. Plazo: 21/11/2026.

Lucía Ferreira
Técnica Prevencionista · Reg. MTSS 0000
099 000 000 · lucia@ejemplo.uy

Informe de visita


23/11/2026 · N.º 587XC

COMENTARIOS

Se conversó con el capataz sobre el uso de arnés en la losa del piso 4.

Este informe no sustituye al Libro de Obra: lo pertinente se transcribe y firma en el libro (Decreto 125/014, arts. 410 a 419).

FIRMAS



Lucía Ferreira
Técnica Prevencionista · Reg. MTSS 0000



Ing. Martín Silva
Por Constructora del Litoral